



Закрывое акционерное общество

« УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«СПАС – Дом»

почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, 5, факс: (383) 222-78-00, adm@spas-dom.ru
юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, Семья Шамшиных, 69а тел: (383) 211-21-73, adm1@spas-dom.ru

Уважаемый Юлия !

В ответ на Ваше обращение на сайт ЗАО «УК «СПАС-Дом» № 16802 от 19.10.2023г. сообщаем следующее.

Погодные условия не позволяют выявить причины продувания холодным потоком воздуха из под закладных натяжного потолка, только в холодный период возможно определить отклонения температурного режима стен и межпанельных швов. Ваше обращение принято в работу. Обследование промерзания межпанельных швов в Вашей квартире будет проводиться в холодный период, при минусовых температурах наружного воздуха.

Приложение: акт обследования на 1л.

Исп:
Гордиенко С.В.
8 923 777 42 94



Закрывое акционерное общество

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«СПАС – Дом»

почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, 5, факс: (383) 222-22-87
юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 69а тел: (383) 222-78-00

А К Т №

«19» 10. 2013г.

г.Новосибирск

Комиссия в составе

Техник №04-42 Беляширов С.Ю.
назначен №04-42 Гордиенко С.В.
собственник №в 45 Рафилова Ю.В.
по Тюбухино 31.

В ходе осмотра установлено:

При визуальном осмотре выявлено:
площадь $S=12\text{ м}^2$. Стеной оклеено
в углах, на стене потрескалась
краска, измерено t -стеной (углах)
 $t=22^\circ\text{C}$, t окна $=17^\circ\text{C}$.

Заст температура в углах (окно+стена)
 $t=23^\circ\text{C}$, окно $t=22^\circ$.

Рекомендовано обратиться
в жилищную инспекцию.

Члены комиссии:

Техник №04-42
Рафилова Ю.В.

С.В. Гордиенко
Беляширов С.Ю.
Ю.В.