

## АКТ

### Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 3 от « 04 » августа 2023г.

#### г. Новосибирск

Собственник: Фабричная 6

Адрес установки: Фабричная 6

Дата приема объекта в эксплуатацию: 2022 г.

Характеристика поверхности игровой площадки: Грунт

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Срок эксплуатации в соответствии с паспортом	Результат осмотра	Выявленный дефект	Рекомендации к устранению дефектов
1.	Урна № 1 (бетонная)	–	Соответствует требованиям.	–	–
2.	Скамейка № 1 (на бетонном основании со спинкой)	–	Требуется ремонт.	Не закреплена доска сиденья. облупившаяся краска.	Закрепить доску. Зачистить и окрасить.
3.	Скамейка № 2 (на бетонном основании со спинкой)	–	Требуется ремонт.	Отсутствует доска спинки. Не закреплена доска сиденья. облупившаяся краска.	Установить и закрепить доски. Зачистить и окрасить.
4.	Урна № 2 (бетонная)	–	Соответствует требованиям.	–	–
5.	Скамейка № 3 (на бетонном основании со спинкой)	–	Требуется ремонт.	Облупившаяся краска.	Зачистить и окрасить.
6.	Скамейка № 4 (на бетонном основании без спинки)	–	Требуется ремонт.	Облупившаяся краска.	Зачистить и окрасить.
7.	Скамейка № 5 (на металлическом основании без спинки)	–	Требуется ремонт.	Устаревшие доски сиденья.	Заменить доски. Зачистить и окрасить.
8.	Урна № 3 (металлическая)	–	Требуется ремонт.	Облупившаяся краска.	Зачистить и окрасить.
9.	Песочница	–	Требуется ремонт.	Облупившаяся краска на бортах.	Зачистить и окрасить.
10.	Качалка-балансир	–	Требуется ремонт.	Облупившаяся краска.	Зачистить и окрасить деревянные элементы.
11.	Игровой комплекс (горка, лазалка)	–	Требуется ремонт.	На бортах вдоль участка скольжения имеются заусенцы, облупившаяся краска.	Зачистить, окрасить.
12.	Качеля (на гибких элементах крепления)	–	Требуется ремонт.	На цепях отсутствует защитная оплетка.	На цепи в высоту 1 м. от сиденья качелей установить защитную оплетку.
13.	Скамейка № 4 (на бетонном основании без спинки)	–	Требуется ремонт.	Облупившаяся краска.	Зачистить и окрасить.

Заключение: Выполнить работы по устранению дефектов указанные в акте осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки.

Необходимо:

- Установить информационную доску с правилами эксплуатации детской игровой площадки;
- Под оборудованием с высотой свободного падения более 600 мм. и в конечный участок горки уложить ударопоглощающие покрытие;

В соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских площадок» и иных национальных стандартов использование детской игровой площадки до устранения неисправностей не допустимо.

Ответственные за проведение инвентаризации:

Обслуживающая организация:

1. Специалист по охране труда, Иванов А.А.

(Должность, Ф.И.О., подпись, дата)

07.08.2023

2. Техник участка, Денисенко Д.С.

(Должность, Ф.И.О., подпись, дата)


04.08.2023

Председатель совета МКД, расположенного по адресу: ул. Фабричная, д. 6.

Ф.И.О.:

Чуркина О.Н.

подпись



дата:

04.08.2023